



أثر فيضان سبتمبر 2023 على المنشاءات والمراقب المائية في أقليم الجبل الأخضر

* محمود الصديق التواتي¹ و عبد الرؤوف الطشاني²

¹ قسم الجغرافيا، جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا

² قسم الجيولوجيا، جامعة درنة، درنة، ليبيا

الكلمات المفتاحية:

المنشاءات المائية
السدود المائية
السدود التعويقية
العيارات

الملخص

يتناول هذا البحث أثر السيول والفيضانات المدمرة عقب عاصفة دانيال المتوسطية على المنشاءات المائية في أقليم الجبل الأخضر، شملت الدراسة 7 السدود المائية و 10 السدود التعويقية الحجرية والصندوقية (القابيونات) و 7 عبارات، المنتشرة في أقليم الجبل الخضر ضمن مساحة بلغت 3127 كم². جمعت البيانات والمعلومات القياسية والتوثيق الميداني والخرائط الطبوغرافية والصور الفضائية قبل وبعد الكارثة، هدفت الدراسة إلى معرفة أماكن المنشاءات المتضررة من أثر السيول والفيضانات في المنطقة، وتقدير الأثر على تلك المنشاءات من ناحية سلامة البناء الجرف، وقد استخدم المنهج الكمي والمنهج الوصفي في الدراسة بالاستعانة ببرنامج الحديثة في نظم المعلومات الجغرافية GIS 10.3 Arcmap وتقنيات الاستشعار عن بعد و GPS والبرامج الحاسوبية للتحليل وتفسير الخصائص الموقوتية لحواض المنشاءات المائية، وتوصلت الدراسة بأن المنشاءات المائية لم تخضع إلى صيانة دورية، وإنما لم يتم اختيار الأماكن المناسبة للسدود لم تصنم بعض العبارات وفق كميات التصريف المائي للاودية ، تم توثيق اهم السدود والعيارات في منطقة الدراسة، توصي الدراسة بأهمية إدارة المنشاءات المائية، ومتبعها بشكل دوري واستثمارها في مجال التنمية الزراعية.

The Impact Of Floods And Torrents On Water Facilities And Installations In The Green Mountain Region

*Mahmoud Al-Siddiq Al-Tawati¹, Abdul Raouf Al-Tashani²

¹Department of Geography, Omar Al-Mukhtar University, Al-Bayda, Libya

²Department of Granada, University of Derna, Derna, Libya

Keywords:

Water Structures
Water Dams
Retaining Dams

ABSTRACT

This research deals with the impact of torrential rains and devastating floods after the Mediterranean storm Daniel on water installations in the Green Mountain region, the study included water dams, stone and box obstruction dams, as well as ferries spread in Jabal Al-Khader within an area of 3127 km², collected data and information measurement and field documentation and from topographic maps and satellite images before and after the disaster, the study aims to know the places of facilities affected by the impact of floods and floods in the region, and assess the impact on those facilities from the impact of floods during Previous periods, the quantitative approach and the descriptive approach were used in the study with the help of a modern program in geographic information systems Arcmap 10.3 GIS and remote sensing techniques, GPS and computer programs for analysis and interpretation of the moformer properties of water installations basins, and the study found that the water installations were not subject to periodic maintenance, and they were not chosen appropriate places for dams Some ferries were not designed according to the quantities of water discharge of the valleys, the most important dams and ferries were documented in the study area, the study recommends the importance of facility management Aquatic.

أولاً: المقدمة

تعتبر الفيضانات والسيول الجارفة من قوى الطبيعة المدمرة ، فهي تخلف أضرار جسيمة في البيئة الطبيعية والبيئة الحضرية، ولعل ما أحدثته السيول

*Corresponding author:

E-mail addresses: Mahmud.altawti@omu.edu.ly ,(A. Al-Tashani) asaddafer@gmail.com


Article History : Received 23 September 2024 - Received in revised form 24 November 2024 - Accepted 09 December 2024

المناسيب وابعاد المنشآة، وجهاز GPS، وقياس المساحات من صور القمر الصناعي في بيئة Arcmap، واعداد الخرائط والاشكال التوضيحية من برامج الحاسوب منها برنامج Excal.

ثانياً: الخصائص الطبيعية لمنطقة الدراسة :

1- الموقع الجغرافي

تضم منطقة الجبلي الشرقي والوسط من إقليم الجبل الأخضر، ويمتد من منطقة البياضة في الغرب إلى منطقة الفاتح في الشرق، ومن الشمال ساحل البحر المتوسط وجنوباً منطقة المخيلي، وتضم الاحواض المائية حوض وادي درنة وحوض وادي المعلق وحوض وادي الرملة، فلكيما يقع حوض وادي درنة بين خطى طول $10^{\circ}30'$ و $18^{\circ}40'$ و $22^{\circ}22'$ شرقاً وبين دائري عرض $32^{\circ}08'44''$ و $32^{\circ}24'52''$. اي تشغله مساحة حوالي 3127 كم².



شكل (1): الموقع الجغرافي لمنطقة الدراسة

ب- الجيولوجيا

تغطي منطقة الدراسة صخور ترجع للعصرين الجيولوجيين الباليوسين والميوسين الأوسط وهي تتدرج من الأسفل إلى الأعلى صخور العصر الإيوسيوني تكون ابولونيا وهي من الحجر الجيري دقيق الحبيبات إلى مجيري التبل وبيتومي مع وجود درنات من الصوان أما تكون درنة معظمها من الحجر الجيري المتوسط الحبيبات ضعيف الصلابة، ويتميز بوجود التكعفات، ينتشر في المصطبة الأولى، ثم ينكشف تكون البيضاء يتمثل في عضو مارل وعضو الحجر الجيري الطحلبي سميك أبيض إلى أصفر اللون، ثم تكون البرق فهو يتألف الذي يتتألف من الحجر الجيري كالكارنريات جزئياً إلى كالسيوليت، وحجر جيري دولومي ومارل (Rohlich, 1974) [9]، وقد استعمل خامات دولوميت لبناء السدود من محجر قريب من موقع سد بو منصور.

رسوبيات الحقب الرابع القاربة توضعت على مرحلتين: المرحلة القديمة تتكون من صخور تجمعية قارية متصلبة سماكتها لا تتجاوز 3م تبدو واضحة في محيط بحيرة السد، والمرحلة الحديثة تمثل رسوبياتها بمواد حجرية وحصوية ورملية مفككة ينحصر وجودها على السفوح وفي قيعان الأودية بالإضافة لمواد ناعمة تمثل الترب الرياعية التي تغطي أسطح الصخور الأم في الحوض، وكذلك المواد الناعمة من السلت والطين اللذان يغطيان أرضية بحيرة سد المحجة بنتيجة تعاقب ترسيمها وتراكمها من جراء تعاقب السيول على بحيرة السد.

ج- المناخ : يتميز مناخ الجبل الأخضر بسمات مناخ البحر المتوسط، فهو دافئ ممطر في فصل الشتاء، حار جاف في فصل الصيف، يستمر الجفاف لأكثر من سبعة أشهر من السنة ومع قلة الأمطار التي تتفاوت في كمياتها من

الفيضانات عقب عاصفة دانيال في خريف 2023 اكبر مثال، فقد خلف آلاف القتلى وجرحى و تدمير للسدود والمباني وجرف للطرق وانجرافاً للترابة والمصاطب، هذه العاصفة نتج عنها أمطار غزيرة بمعدلات غير مسبوقة تفوق المعدل السنوي، سجلت محطة البيضاء 414 ملم وفي محطة البرق 170 ملم وفي محطة درنة 209 ملم، (مصلحة الارصاد طرابلس)، [1] هذه الكميات الهائلة التي هطلت بشدة عالية خلال 32 ساعة، نتج عنها موجة سيلية تركزت في مجاري والفرع الرئيسي، اثناء حركتها جرفت كل ما أعتضها من حجر وبشر وحيوان ونبات، وكان للسدود العبارات النصيبي الكبير ضراراً لكشف السيل اخطاء اختيار موقع مواقع السدود ومدى مقاومتها للسيول الجارفة، من اكثر السدود المائية التي تأثرت بالسيول الجارفة سدي البلاد وبو منصور في درنة، وسد المحجة جنوب الفائدية، وسدى القروي والعني جنوب منطقة البياضة، وبعض السدود التعويقية في حوض وادي درنة وحوض وادي المعلق، واهم العبارات المائية عبارة وادي بو ضحاك وعبارة وادي الرحيبة في المعلق، كما بينت دراسة (مراد بوراس وآخرون، 2020، ص 87) [2] كفاءة السدود الرومانية في الاحتفاظ بالترابة وزيادة عمقها، وعبارة وادي الحمر في حوض وادي درنة، وعبارة المخيلي في وادي الرملة، وبعض الحفر الاصطناعية منها حفرة بو علي الفرجاني في حوض المعلق، كما قدمت كل من دراسات STOCKY, 2003) [3]، و هيdroprojekat 1965 [4]، ودراسة (Farnlab, 1976)، ودراسة (Hidroprojekat, 1965) [5]، توزيع مواقع السدود المقترحة جنوب الجبل الأخضر، ودراسة (الحنفي وآخرون، 2020) [6]، و(الحنفي والتواتي، 2024) حول الجريان السطحي في الجبل الأخضر [7]، توصلاً إلى أن المشاكل التي تعاني منها السدود وعدم كفاءتها في الاحتفاظ بالمياه العابرة بسبب وجود بالوعات كما في سدي المحجة والدواي، وبين دراسات الحنفي أهمية العبارات في توحيد مياه السيول في منطقة الجنوب الجبل الأخضر.

مشكلة الدراسة:

على الرغم من تنفيذ العديد من المنشآت المائية من سدود مائية وسدود تعويقية وعبارات السيول، إلا أنه لم تجرى أية دراسة جادة حول كفاءة هذه المنشآت وامكانية استغلالها في مجال التنمية الزراعية.

فرضيات الدراسة:

هل مساحات الاحواض التجمعيية مناسبة مع تصميم المنشأة المائية؟
كيف يمكننا المحافظة على هذه المنشآت بطرق بسيطة وغير مكلفة.

المواد وطرق العمل

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي و التحليلي الكمي في القياسات المورفومترية لحساب الأشكال الجيومورفولوجية ووصفها كمياً من خلال إجراء القياسات الخاصة بالمتغيرات المورفومترية من خلال الخرائط الطبوغرافية وتشق البيانات منها بواسطة برنامج نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS من اصدار شركة اريز ESRI Research، وكذلك من نموذج الارتفاع الرقمي DEM المؤخوذة من القمر الصناعي ASTER (www.jspaces-systemes.or.hn)، توصف البيانات فيه بطريقة Vector وRaster (Mohamed Ibrahim, 2015) [8]، كما شملت الدراسة جانب القياسات الميدانية لتحديد ابعاد الظاهرة الجيومورفولوجية شملت قياس اثر الجريان على جوانب الاودية الصخرية والمصاطب الارسالية، وعلى العبارات بجهاز الثيودوليت DT510 Digital Theodolite والقامة لقياس

رابعاً: المنشآت المائية في منطقة الدراسة: عقب عاصفة دانيال تأثرت كثيراً من المنشآت المائية بمياه السيول والفيضانات على سبيل المثال لا للحصر: اولاً: السدود المائية: السد عبارة عن حاجز ينشأ بعرض المجرى المائي لأغراض التحكم في تصريف المياه، ومن أهم السدود الشائعة في بلادنا الترابية والركامية، الاول ينشأ من المواد المفككة كالرمل والحصى أو من الطين أو الحجر الطيني، اما الثاني فهو يشبه السد الترابي من حيث شكل القطاع، وينشأ من مواد مفككة وكسر الصخر والحصى والرمل، ويكون الواجهة عادة من الطين أو الخرسانة، (الطائي، 1989) [12]، في عقد السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي انشئت الدولة الليبية العديد من السدود المائية بغية حماية المدن والطرق الرئيسية من مخاطر السيول من جهة، وجمع وحفظ مياه السيول العابرة لتأمين مياه لأنعام وللاستغلال الزراعي من جهة أخرى، وهناك 7 سدود وحفرة، فيما يلي:

1- سد بومنصور: يقع سد بومنصور جنوب مدينة درنة عند مسافة 13 كم، وهو من النوع الركامي Rockfill dam ، عرض السد عند القمة 7م، والعرض عند القاعدة 158م ويبلغ طول السد 380م وارتفاع السد 55م، ومنسوب السد عند القمة 228m فوق مستوى سطح البحر، ويتبلغ السعة التخزينية للسد 22.5 مليون متر مكعب، وقد صمم السد بحيث تكون له قدرة على حجز الارسالات الغرينية، بالإضافة إلى المياه وتبلغ سعة تخزين الغرين أو الطهي حوالي 3 مليون متر مكعب. (عاشور، 2022) [13]، صور (1) و (2).

2- سد البلاد: يقع سد البلاد في مدينة درنة عند مسافة 2 كم جنوب المدينة، وهو من النوع الركامي ذو القالب الطيني، عرض السد عند القمة 8 م وعند القاعدة 84 م ويبلغ طول السد 112م، وارتفاعه 40 م، ومنسوب السد عند القمة 45 م فوق مستوى سطح البحر، بلغت كمية التربة في جسم السد 10592 متر مكعب وكمية الصخور 66665 متر مكعب، وتبلغ سعته التخزينية 1.5 مليون متر مكعب، صمم لحماية المدينة من الفيضان، (عاشور، 2022) [14]، صور (3) و (4).

3- سد وادي الدوّاى: سد ترابي يقع جنوب مدينة القبة، سعته التخزينية 1 مليون متر مكعب (الحنفي والتواتي، 2015) [15]، تعرض سد الدوّاى لموجة تدفق كبيرة من مياه الامطار عاصفة دانيال، ولكن لم يهار السد والسبب يرجع إلى التصميم والهندسة في تحديد موقع السد فهو يقع على الجانب اليسرى من الوادي عند المنعطف الذي يأخذ اتجاه اليمين مما جنب السد عملية جرف واتجه السيل مباشرة عبر المصرف لتنقى عن وادي الرئيسي بعد المنعطف صورة (5).

4- سد وادي المحجة: سد ترابي يقع جنوب منطقة الفائدية حوالي 15 كم، سعته التخزينية 250 الف م³ (الحنفي والتواتي، 2016) [16]، انهيار السد يرجع بسبب ارتفاع المياه المتجمعة وعدم قدرة السد على احتواء المزيد من المياه المتراءكة في ساعة الذروة، اما في وادي المحجة فقد جرفت مياه السيول جسم السد، وتشكل المساحة التجميعية للسد نحو 83 كم²، وهي للتناسب مع ارتفاع السد وطوله.

5- سد وادي ام وثاب: يقع السد في منطقة الهيشة جنوب القبة، هو سد ركامي يتخذ الطريق المعبد جسماً له، طوله 250 متر، الارتفاع 7 امتار، السعة التخزينية 0.5 مليون متر مكعب، المساحة التجميعية للحوض 153 كم².

4- سد وادي القروي: الواقع جنوب منطقة البياضة ، وهو سد ترابي من

سنة أخرى، وتميز بفجائية الامطار الغزيرة التي لها دوراً هاماً في تشكيل سطح أثناء حدوث الجريان السطحي والسيول الجارفة، اعتمدت الدراسة على بعض عناصر المناخ من الحرارة والامطار وعلى النحو التالي:-

1- الحرارة: ساعد تنوع التضاريس في منطقة الدراسة إضافة إلى القرب والبعد من البحر على اختلاف درجات الحرارة من مكان لأخر، فقد نجد تأثير تباين المدى الحراري في المنطقة على الأسطح المعرة على السفوح والمناطق التي تتميز بقلة وانعدام الغطاء النباتي (سعيد نوح، 2005) [10]، كما في القطاع الاعلى والوسط من الحوض.

2- الامطار: أن للأمطار دوراً بارزاً في تطور الأشكال الأرضية في الفترات السابقة والحالية وبفعل العوامل الجيولوجية والبيئية والتي من أهمها عوامل التعرية المختلفة الناتجة عن المياه الجاربة كالنحت والنقل لكميات هائلة من الطمي والمواد الصخرية ذات احجام متباعدة، من المتابع العليا عبر القطاعات الوسطى لمنطقة المصب، ومن خلال دراسة معدلات الأمطار الساقطة في منطقة الدراسة بلغ المعدل السنوي للأمطار في محطة درنة 292 ملم، وفي محطة شحات حوالي 600 ملم/سنة، وفي محطة البيضاء 518 ملم (مصلحة الارصاد الجوية، طرابلس)، (غازي و سعيد، 2012) ، كما سجلت اعلى كمية الامطار اليومية في محطة البيضاء 58 ملم يوم 14 فبراير 2019. 86 ملم يوم 08 نوفمبر 2020. 414 يوم الاحد 10 سبتمبر 2023، وفي مطار الابرق 170 ملم. (مصلحة الارصاد الجوي، طرابلس، 2023) [11].

د - التربة والغطاء النباتي: تتمتع منطقة وادي درنة بالتنوع الحيوي وذلك بانتشار غطاء من التربة على مساحات محدودة من في بطون الاودية ومناطق سهلية على المصطبة الثانية، فالترية تحدد بدورها عناصر الدورة الهيدرولوجية وفقاً درجة نفايتها حيث تسود الترب الكلسية التي تحتوي على نسبة عالية من الكربونات الكالسيوم، وتظهر فوقها تجمعات من الاشجار والاحراج ذات طبيعة خاصة فيما يلي بعض أنواع التربة السائدة في منطقة الدراسة.

1- تربة البحر المتوسط البنية المحمرة: وهي تربة عميقه محمرة لونها إلى البني داكن جيدة الصالحة للزراعة تتميز بوجود بعض التشققات في فصل الصيف وتخالف افاقها السطحية عن الأفاق التحتية في اللون والبناء.

2- تربة ضحلة: وهي تربة غير عميقه القطاع تتكون من قطع كبيرة مفككة من الصخور الجيرية المتماسة بواسطة الطين تتميز هذه الترب بأنها عرضه للانجراف والتعرية.

3- الغطاء النباتي: يمثل الغطاء النباتي الفعال في تثبيت التربة وحمايتها من الانجراف، كما يقوم بدور هدمي في تفكك البنية الصخرية ما يعرف بالتجوية الحيوية والتي تبرز بوضوح على حفافات والمنحدرات جوانب الاودية، وتمت في وادي درنة بأصناف متعددة تمثل فلورا اقليم الجبل الشمالي جنوب الطريق العام الابرق للملودة، ومن اهم الانواع النباتية في منطقة الدراسة العرعر (الشمرة) Juniperus phoenicea و الخروب Pistacia lentiscus والبطوم Calycotoma الشماري و الشيرق والقندول، كما ينتشر الشجاع بشكل واسع على جوانب الاودية والمصاطب على جوانب وادي درنة.

المياه في الري التكميلي.

البحر، أدنى منسوب في الحفرة 437.5، بمتوسط ارتفاع 1.5 م، تعد حفرة بوالي الفرجاني نموذج اختبار حي على الامكانية المائية العالية في هذه البيئة الجافة، هذه الحفرة اصطناعية تم حفرها عند رصف طريق النوار-المخيلى، إذ أن الرديم الذي استخدم في رصف الطريق من هذه الحفرة خلف وراءه منخفض تتجمع فيه مياه الجريان السطحي مكوناً بحيرة مائية سعة استيعابها تصل لنحو 20000 م³ (الحنفى، التواتى، 2016). جدول (1) يبين المواقع الجغرافية والفلكلورية للسدود في منطقة الدراسة.

جدول (1) موقع السدود المائية وبياناتها التخزينية للسدود

السعة التخزينية (3م ³)	عرض الوادي(م)	العرض من اسفل(م)	العرض من اعلى(م)	طول (م)	الارتفاع القاع	الحوض المغذي	الموقع		المنشأة المائية
							E	N	
1.5	65	91	12	112	35	وادي درنة	32°45'11"	21°37'55"	سد البلاط
22	77	187	7	292	190	وادي درنة	32°39'34"	22°34'38"	بو منصور
0.5	110	62	9	250	380	و.الساوى - المعلق	32°34'21"	22°23'14"	ام وتاب
1	80	115	7	260	550	ام وتاب - المعلق	32°37'51"	22°11'27"	الدواى
0.3	100	100	7	220	712	المحة - الولمة	32°34'21"	21°54'22"	المحة
0.1	70	27	4	70	362	العكى - اللوب	32°31'47"	21°11'08"	العكى
0.1	60	45	4	120	369	القروي - اللوب	32°32'10"	21°14'34"	القروي
0.02	0	0	0	0	438	حوض المعلق	32°32'11"	22°16'02"	بو على الفرجاني
25.52	562	627	50	1324	3036	-	-	-	المجموع
3.19	70.25	78.375	6.25	165.5	379.5	-	-	-	المتوسط

الدراسة الميدانية، 2023

والمخاطر الناتجة عنه، ويتم بناؤه على السفح والمنحدرات ودرجة انحدار السطح تتباين من ال彬ن إلى المتوسط الانحدار، وتم بناء حوالي 1229 سداً في منطقة القبة ودرنة خلال الفترة 2002 - 2010 (جبriel، 2012، ص 1241) [18]، وهناك نوع من السدود لحماية الطريق العام كما هو الحال في منطقة الرابعة منعطف بوذراع، جنوب غرب منطقة القبة، الجدولين (2)، (3)، وكذلك صور (6) إلى (15)،

6- خامساً: منشآت حفظ التربة المياه (السدود التعويقية): تعمل السدود التعويقية على التقليل من سرعة الجريان السطحي وتعود فكرة السدود التعويقية إلى ما قبل الميلاد وفي عهد الرومانى، الذي نجح بكفاءة (كتانة، 1985) [17]. تتنوع السدود التعويقية في منطقة حسب النوع والتصميم منها الحجرى، والحجرى التقليدى، والصندوقى، تصمم بشكل هندسى يهدف حفظ التربة والمياه وتقليل من سرعة الجريان السطحي

جدول (2) بيانات المواقع السدود التعويقية في منطقة الدراسة

السد	حجم الجسم	عرض الوادي(م)	الارتفاع	العرض من اسفل(م)	العرض من اعلى(م)	طول	الارتفاع	الحوض المغذي	نوع السد	الحداثيات		السد
										N	E	
6080	400	2	4	2	380	656	الحمر-درنة	قابيون	32°42'26"	22°07'51"	وادي العمر	
7128	230	2	5.5	3	216	666	المرطبط-درنة	حجري	32°44'01"	22°04'57"	و. المرطبط الاول	
2956.8	200	1.6	4	3	154	651	المرطبط-درنة	حجري	32°44'10"	22°05'15"	و. المرطبط الثاني	
900	90	1.5	4	3	50	650	المرطبط-درنة	حجرى	32°43'53"	22°05'21"	و. المرطبط الثالث	
342	8	1.5	3.8	2	30	522	الدواى - المعلق	حجرى	32°37'01"	22°13'03"	الدواى	
4004	55	7	10.4	1	55	192	سليمان - درنة	قابيون	32°39'58"	22°34'46"	وادي سليمان	
3120	52	6	10	1	52	193	المنعر-درنة	قابيون	32°39'44"	22°34'52"	وادي المنعر	
902.4	50	1.6	4	3	47	656	بوذراع - درنة	حجرى	32°42'52"	22°07'24"	وادي بوذراع	
25433.2	1085	23.2	45.7	18	984	4186	-	-	-	-	المجموع	
3179.15	135.6	2.9	5.7125	2.25	123	523	-	-	-	-	المتوسط	

المصدر: الدراسة الميدانية، 2024.

جدول (3) عدد السدود التعويقية المنشأة من قبل هيئة منطقة الجبل الأخضر الزراعية.

المنطقة	السدود التعويقية		المنطقة
	العدد	الحجم (3)	
خارج منطقة الدراسة	797	59322	بلدية البار
بعض منها في منطقة الدراسة	643	62000	بلدية الماج

المصدر: نجاة محمد جبريل، 2012، دور حصاد المياه في تنمية الغطاء النباتي بالجبل الأخضر، مجلة الدولية لبحوث الزراعية الليبية، ليبيا، 2012، 1241، 3(S)، 1235-1243.

سادساً: العبارات: تعرف العبارة باهنا هي المنشأة التي توفر النقل الآمن للمياه،

بقاء العبارة الامتنية سليمة يرجع للتصميم من ناحية وتماسك العبارة وثقل وزنها، كما هو الحال في عبارة وادي الرحيبة وعبارة وادي بوضاحك وعبارة ام العقارب وعبارة وادي الحمر ، واخرى كما في الجدول (4)، كما ان موقع العبارة قد يكون سببا في حدوث الفيضان كما في منطقة المخيلي اثر تصميم الطريق العام الخروبة - العزيات على حصر المياه في قطاع التجمعات السكانية بالرغم من وجود عبارة عن سد طبقي لمياه الوادي صورة (22) و (23)، تقع العبارة في المنطقة الفاصلة بين حوض النحت في الاعلى ويشمل الاراضي الوعرة الجشة والقليلات والودية والتلال ، وحوض الارسال الذي يشمل: المروحة الارسالية والسلوك والعقارب والبلط، (التواتي، 2019) [19].

وهي منشأة مائية تصمم لغرض حماية الطرق العامة والمرات في اماكن النشاط البشري، وتصمم وفق معطيات تصريف المجرى المائي الذي يمر من خلالها، يوجد في منطقة الدراسة العديد من العبارات المتنوعة سواء كانت قالب اسمنتي او جسر ولعل اهمها عبارة وادي الرملة في منطقة المخيلي، وعبارة لاكنش بالقرب من بوابة 14 شرق منطقة القبة، وعبارة وادي الرحيبة طريق استراحة النوار المخيلي حوالي 10 كم من الاستراحة. تأثر تلك العبارات بالسيول والفيضانات لعدم قدرتها تمرير مياه العبارة في ساعة الذروة لذا كان ارتفاع عمق الجريان من ناحية وكمية المؤهولة من المياه المجمعة كان سببا في جرف الطريق من اعلى العبارة والجوانب، مما ادى الى تفكك الاكتاف مع

جدول (4) بيانات الهندسية لبعاد العبارات في منطقة الدراسة

المساحة الفتحة (م ²)	ابعاد الفتحة الواحدة				عدد الفتحات	الارتفاع	الاحداثيات		العبارة
	الارتفاع	العرض	الطول	(م)			N	E	
12	1.5	2	30		4	617	32° 42' 26"	22° 07' 51"	وادي الحمر
273	7	13	15		3	190	32° 05' 26"	22° 17' 23"	وادي الرملة
273	7	13	12		3	582	32° 39' 46"	22° 10' 14"	وادي لاكنش
12	1.5	2	20		4	441	32° 32' 42"	22° 16' 15"	وادي الرحيبة
36	3	4	18		3	330	32° 36' 18"	22° 20' 50"	و.ام العقارب
27	1.5	1.5	20		12	355	32° 40' 10"	22° 22' 10"	و. بوالضاحك
4	1	1	12		4	153	32° 52' 44"	21° 40' 29"	و.الجديد
637	22.5	27.5	235		33	2668	-	-	المجموع
64.0	3.2	3.9	34		4.7	381	-	-	المتوسط

المصدر: الدراسة الميدانية، 2024.

عملت عبارة المخيلي على توجيه المجرى الرئيس في اتجاه واحد نحو بلطة الرملة الغربية (بلطة الرملة جنوب منطقة حوالي 12 كم)، في كانت هناك مجرى في اتجاه جنوب شرق منطقة المخيلي باتجاه بلطة الرملة الشرقية، حيث كان لمجرى وادي الصيد دورا في تغذية الجانب الشرقي للسهول الجنوبية المخيلي، وظهر هذا الوادي بضوح عقب فيضان دانيال 2023، صورة (23) و (24).

سابعاً: مورفومترية الأحواض المغذية لبحيرات السدود والعبارات: تتبادر احوض التصريف المغذية ببحيرات السدود المؤقتة التي تنشأ عادة عقب حدوث عواصف مطوية عالية الشدة في مواسم فصل الخريف والشتاء، اكبر احواض منطقة لدراسة حوض سد بو منصوري درنة 470 كم²، ثم حوض سد وادي ام وثاب 153 كم² في المعلق، واصغر الاحواض حوض حفرة بو على القرجاني 18 كم²، ثم حوض سد القروي 31 كم²، جدول (6) و (5)، تنحدر مياه اودية منطقة الدراسة من قمة سيدى محمد الحمري في اودية احوض درنة والمعلق والرملة بينما حوض اللوب من قمة جرس العبيد على ارتفاع 697 م، كما تتبادر الاحواض في اطوالها وامتدادها اطول وادي بو ضحاح في درنة واقصراها في حوض حفرة بو على الفرجاني بطول 9 كم وبمعدل انحدار 0.012.اما حفرة بو علي الفرجاني فهي تأخذ الحفرة شكل غير منتظم اقرب يتسع في الاسفل ويضيق عند المدخل ذو ثلات جداول من الجهة الغربية، مع وجود لسان ممتد في الجزء الجنوبي الشرقي من الحفرة مساحتها حوالي 19185 م²، محيط الحفرة 901 م، أعلى منسوب ارتفاع 439 م من منسوب سطح البحر، أدنى منسوب في الحفرة 437.5، بمتوسط ارتفاع 1.5 م، (الحنفي، التواتي، 2016، ص 141-154)، صورة (25).

جدول (5) بيانات مورفومترية لاحواض السدود

السدود	المساحة (كم ²)	المحيط (كم)	العرض (م)	الطول (م)	نقطة اعلى العرض (م)	نقطة اخفض (م)	معدل الانحدار
--------	-------------------------------	----------------	--------------	--------------	------------------------------	---------------------	------------------

العيارة	المساحة (كم ²)	المحيط (كم)	العرض (م)	الطول (م)	نقطة اعلى العرض (م)	نقطة اخفض (م)	معدل الانحدار
وادي الرملة	912	197	80	11.4	881	190	0.009
و.بو الضاحك	339.4	130	41.6	8.16	850	350	0.012
وادي الحمر	145.8	64.6	16	9.11	850	618	0.015
و.ام العقارب	135	78	36	3.75	751	387	0.010
و.السوابي	153	94.7	37.8	4.04	822	390	0.011
وادي الرحيبة	61.4	43.1	16.4	3.74	680	433	0.015
وادي الجديد	57.8	53.1	21.5	2.6	614	0	0.015
لاكنش	36.8	32.1	9.3	3.96	757	578	0.019
المجموع	1675.9	583.6	199.3	40.12	4769	4769	0.091
المتوسط	228.61	84.79	29.64	5.52	698.88	2556	0.01

المصدر: الدراسة الميدانية، 2024

مع المساحة الحوضين الاول اصغر مساحة والسد اكبر بينما الثاني ذو مساحة تجمعية اكبر وبناء جسم السد اصغر. يعتمد توزيع سقوط الامطار خلال الموسم الواحد على شدة كل عاصفة مطرية التي لها تأثير في تحديد عمق الجريان الناتج (السليم، 2012، ص 32) [20]، ادى الهطول الغزير عقب عاصفة دنیال في اقليم الجبل الاخضر الى حدوث سیول مدمرة سبب اضرار جسيمة في المنشآت المائية لعل اشهرها ما حدث لسدی وادي درنة اللذين صنما وفق دراسة اعدتها شركة هيدروبروجتك 1965، يبدو ان خطأ في تحديد موقع السدین، كما لابد من فحص صخور الاساس المنشاء عليها السد، فقط ثبت ان من أسباب عيوب سد بومنصرور انه يقع فوق تكوين البيضاء الذي يحوي على طبقات من الطفلة، ويفعل عامل الضغط والتثاقل ادى الى هبوط جزئي لجسم السد، وحسب رؤية متكاملة لتنمية منطقة حوض وادي درنة، ولكن للأسف الشديد لم تكتمل هذه ونفذ القليل منها وبمواصفات تختلف احياناً عما موجود في الدراسة منها مثلاً مواقع السدود، وابعاد السدود وحجم المفيض، واستبدال مكان سد مائي بسد تعويقي كما في موقع السد في وادي الحمر ووادي المطرط، وسد سيرة الوشكة الذي لم ينفذ! وبعد من اهم السدود في المنظومة فهو حسب دراسة الشركة اليوغسلافية يشكل المستجمع الاعلى لحوض درنة، ولو كان موجود لخفف من وطئة الكميات الهائلة على سد بو منصوري، بالإضافة إلى ابعاد سدی وادي درنة غير متطابقة مع الدراسة وغيرها، ان امكانية تجنب حدوث كارثة درنة كان ممكناً وذلك وفق خطوات سديدة مسبقة خلال فترة ادارة الموارد المائية التي لم تكن حاضرة طيلة الفترات السابقة، السدود التعويقية اختلفت في نظام البناء والتصميم وتبينت في قدرتها على حفظ التربة والمياه ولعل انجحها هي التي صمدت امام هذا الفيضان وجدنا ان السدود الصنديقية لها كفاءة افضل من السدود الحجرية، وان السدود الرومانية في المناطق السهلية وجوانب المنحدرات كان لها دور بارز في الحفاظ على التربة الزراعية. اما العبارات فكانت في معظم الاحيان لا تقوم بدورها على اكمال وجه خاصة عقب حدوث الفيضانات والسيول نجد انها تنسد الفتحات بسبب نفاثات الاودية من اشجار وحيوانات ونفاثات النشاط البشري، مما يؤدي تراكم كميات كبيرة من المياه خلف العبرة ومع زيادة حجم الجريان يرتفع منسوب المياه لتعبر فوق العبرة اي الطريق وتسبب اضرار في الطريق والاكتاف وفي بعض الاحيان يتم جرف الطريق بالكامل كما في عبرة الرملة وادي الحمر وبشكل جزئي كما في عبرة بو ضحاحك وعبرة الرحيبة وعبرة وادي القروي وعبرة وادي العكي، ذا لابد من تصميم العبرة وفق اسوء الظروف لكي لا تعمل هذه العبرة على تفاقم مشاكل حدوث اضرار في الارواح والممتلكات.

ب - شروط اختيار مواعي السدود المائية:

- تحديد قدرة تحمل الصخور لإجهادات الضغط والقص
- خواص الطبقة الصخرية التي ينشأ عليها السد
- التراكم الظاهر على السطح
- سمك الصخور التي يجب ازاحتها
- فحص قوة تربة الاساس لضمان ثبات السد
- تقييم الصخور غير المنفذة الموجودة في موقع السد
- جمع البيانات الجيولوجية حول الهبوط والانضغاط اساس للسد.
- تحديد ثبات جوانب الوادي عند القيام بحفر الاساسات للسد.
- تحديد خنادق وممرات التصريف.
- تحديد المقالع والماكن المناسبة لمواد السد

ث منا: اثر السیول على السدود المائية والعبارات:

كان اثر السیول والفيضانات واضحاً على السدود الواقعة في منطقة الدراسة، كل الاودية سالت وكميات الامطار كانت غير مسبوقة بلغت في محطة البياضة 414 ملم وفي حطة البرق 170 ملم وفي محطة المرج 150 ملم ، عملت السدود على حجز المياه الجارية حتى بلغت الذروة ومع ارتفاع المياه السیول فوق السدود انهارت، في سد المحجة احدثت المياه ثغرة في جسم السد بلغت اتساعها حوالي 27 م، جدول (6)، وممرات غائرة من امام جسم السد، وفي سد العكي جنوب البياضة بلغت 25 متراً صورة (26) و (31)، وفي سد القروي جنوب البياضة 15 متراً (29) و (30).

جدول (6) اثر الفيضانات والسيول على السدود والعبارات عقب عاصفة دانيال

البلد	البلد	المساحة (كم ²)	نوع البناء	حالة المنشآة
البلاد	انهيار كامل للسد	90	ركامي - حجارة	
بومنصرور	انهيار كامل للسد	450	ركامي - حجارة	
ام وثاب	تاكل الاجراء الامامية من السد	153.6	دمك - طريق	في حالة سليةمة
الدواي	ركامي - حجارة	82	ركامي - رواسب	
المحجة	نحر في الجزء الاوسط بعرض 25 م	94	ركامي - رواسب	
القروي	نحر في الجزء الاوسط بعرض 25 م	31	ترابي - رواسب	
العكي	نحر في الجزء الاخير بعرض 25 م	98	ترابي - رواسب	
وادي العمر	اسمنتية	145.8	جرف على العبرة بعرض 55 م	في حالة سليةمة
وادي لاكتش	جسر	36.8	اسمنتية	جرف ونحر اعلى العبرة بعرض 20 م
وادي الرحيبة	اسمنتية	61.4	جرف ونحر اعلى العبرة بعرض 40 م	
وادي بو	اسمنتية	339.4	جرف ونحر اعلى العبرة بعرض 40 م	
الضحاك	جسر	910	اسمنتية	جرف على الجانب الغربي من العبرة بعرض 100 م
وادي الرملة	اسمنتية	134.7	اسمنتية	تاكل وجرف الاجراء الامامية من العبرة والطريق
وادي ام العقارب	العام			

تاسعاً: مناقشة وتحليل

ا - اختيار الموقع الجغرافي للسد والعبارة: من أولويات اختيار المنشآة المائية للسد ان يكون مصمم لاحتياز كميات من المياه العابرة ولا تشكل هذه المياه خطراً على البناء، عقب عاصفة دانيال 2023 كان الاثر واضحاً وجلياً لمعظم السدود المقاومة في منطقة الدراسة، ولكن كان موقع سد وادي درنة دوراً هاماً في الحفاظ على بنية جسم ملوقعه في الجانب الامن من تأثير مياه السیول والفيضانات المتقدمة من الوادي الرئيس ، حيث جرت مياه وادي الرئيس مباشرة باتجاه مصرف السد وتتوالى المياه ما بعد السد صورة (5)، اما في سد ام وثاب فهو يقع في منطقة سهلية فسيحة تعمل على تهدئة الفيضانات، كما ان بناءه متين وارتفاع السد مناسب لعبور المياه، اما عن سدی وادي درنة كان الموضع اثر كبير في انهيارهما فيما يقعان في الجزء الادنى من الحوض، فكميات المجتمعنة كانت هائلة نحو 80 مليون متراً مكعب فوق قدرة السددين الاستيعابية المقدرة نحو 24 مليون متراً مكعب (القدرة الاستيعابية للسددين)، اما في المحجة الواقع في اعلى حوض الرملة لم يصمد امام المياه المتجمعة خلفه أي ان تصميم السد من المفترض تكون اعلى واكبر وما يتنااسب مع مساحة الحوض، وكذلك الحال مع سدی القرى والعكي اللذين يشكلان الروافد العليا في حوض وادي اللوب، بالرغم ان السددين متلاقيين وفي نفس الحوض (حوض وادي اللوب) ، كما العامل الجيولوجي يلعب دور في تحديد الا ان تصميم السددين يتناقض

وآخرون، 2020 [30] و (الحنفي، ونوح، 2012) [31]، بان كميات الامطار في السنوات الاربعة بلغت 13 مليار في السنة والفترات الجافة 3 مليارات سنة ومتوسط العام 7 مليار متر مكعب في السنة، وفي دراسة (التواتي، 2023) [32] بين تكرار حدوث الفيضانات مهمة في اودية جنوب الجبل كان له الاثر في نشوء البحيرات المؤقتة التي ازداد خلال العقود الماضية مرة واحدة لكل 5-6 سنوات ومرتين خلال 5 سنوات خلال الفترة الاخيرة، مما فيضان سبتمبر 2018 وفيضان سبتمبر 2023 في منطقة المخيلي، ومع تعرية التربة نتج عنه مجاري العكرة الناقلة للسلت والطين مما ادى إلى تفاقم التأثير الكارثي للفيضانات المفاجئة في مدینتي درنة وسوسوة، حيث تعرضت 48% من سطحهما الحضري لأضرار جسيمة، متoscطة إلى عاليه 11. وان احتمالية تكرار حدوث الفيضانات وارد ، هطول الامطار في فصل الخريف أي عقب فصل جفاف هيأ احتمالية انجراف للتربة الجافة المفككة، لذا دور السدود هام وهو معرض ايضا للتدeterioration في حالة عدم الصيانة الدورية.

عاشر: الخلاصة

تضم منطقة الدراسة اهم السدود المائية والسدود التعويقية والعبارات في شرق اقليم الجبل الاخضر والتي تأثرت بشكل كبير جدا عقب عاصفة دانيال، معظم لم يصمد بكافأة امام فيضان دانيال 2023، نظراً لعدم التصميم والجيد والاختيار الموقعة المناسب، لم ان الخطط والدراسات التي وضعت منظومة السدود المائية والسدود التعويقية لم تتفق كما في الدراسات التي اجريت من قبل شركة هيدروجكت وشركة فرنلاب، وكما اوصت به شركة استوكي السويسرية، لذا لم تبني المنشاءات المائية حسب المعيطيات والظروف المستقبلية للتغيرات المناخية كما ان التصميم المتبين لبعض السدود والعبارات جعلها تصمد ولكن تأثرت الجوانب بشكل كبير من عمليات الجرف المائي، واوضحت الدراسة ان من اسباب انهيار هذه المنشاءات هو ضعف في الادارة والمتابعة وعدم التنفيذ كامل لتصصيات الشركات والمراكز الخبراء المتخصصين، لذا لا بد من صيانة هذه المنشاءات واتباع انسنة الطرق لتفادي حدوث كوارث في المستقبل.

احد عشر: التوصيات

1. انشاء هيئة باسم ادارة السدود والمنشاءات المائية والامن المائي، مهمتها تنفيذ ومتابعة وشراف على المنشاءات المائية، يقودها ويشرف عليها خبراء المتخصصين، و توفير كل الامكانيات لها لاصلاح الاضرار وتدعم المنشاءات باجهزة الإنذار المبكر لتفادي حدوث كوارث في المستقبل.
2. انشاء سدود مائية المقترحة حسب ما اوصت به الشركات هيدروجكت وفرنلاب وايرلاب وستوكي في حوض درنة وفي احواض جنوب الجبل الاخضر، لتامين على الاقل نصف مليار متر مكعب من المياه. مع رفع جسم السد، وتصميم هدارات بدل من المفيض.
3. على الجهات الداعمة لبرمانج تنمية الارضي الزراعية والرعاعي، تكثيف الدراسات الميدانية للمتابعة وتقدير الاضرار التي لحقت بالمنشاءات المائية، وتکاليف المراكز البحثية بالاشراف على بناء وصيانة السدود والعبارة قبل وبعد التنفيذ.
4. تحديد دقيق الظواهر الطبيعية اثر تعرية التربة والانجراف من خلال رصدها بواسطة الاقمار الاصطناعية، ورسم خرائط للتغيرات السطحية والبنيوية من خلال تحليل وتقدير التغيرات بواسطة برامج حديثة متطرورة.

عمليات تأخذ في الاعتبار عند انشاء السد:

- إنشاء التعلية الترابية بصورة أسرع من البقية أجزاء للسد.
- نفاذية صخور الاساس لغرض التصميم وتصريف المياه
- عند اتمام عملية الانضغاط طبقات الاسس فأنها قد تؤدي إلى هبوط في الموقع أو المناطق المجاورة
- تحديد موضع انفاق التحويل والبراخ (Spillway)، حيث يجب وضع البراخ في صخور قوية على اطراف الوادي.
- عندما تتطلب الحاجة إلى انشاء نواة مائلة فإن خنادق الحقن بالإسمنت يجب أن تحرف وباتجاه ميلان الوادي نحو الأعلى.
- اثناء عملية حفر الاسس للسد سوف تظهر المياه الجوفية، الينابيع، التي ستؤثر على عملية البناء، لذا يجب ربط الموقع بمصرفات المياه عند قاع الحفر في الاماكن التي يسهل ضخ المياه منها.
- عندما تظهر بعد تشغيل السدود عيوب منها البالوعات خاصة في الموقع الصخور الجيرية كما هو الحال في قاع بحيرة سد المحجة وسد الدواي، لابد من حقمنا بمواد اسمنتية قبل تطورها، ودمك ارضية القاع بمواد كتيمة.
- يفضل انشاء السدود في الودية التي تتميز اسرتها تراكم السلت الطين لأن مادة الطين لها قدرة باحتفاظ المياه اطول فترة ممكنة.

ج- معايير كفاءة المنشاءات المائية: من الطبيعي ان السدود والعبارات تخضع قبل الانشاء الى تصاميم هندسية تعتمد بالدرجة الاولى على المساحة التجميعية لحوض التصريف وعلى حجم الجريان وعمقه وكثافة التصريف، وزمن التركيز، وهي امور لا يغفل عنها الهيدرولوجي والجيولوجي وكذلك المهندس المنشاءات، لعل من اسباب انهيار سدي وادي دراسة انها غير قادرین على تحمل الكميات الكبيرة والهائلة من مياه عاصفة دانيال والتي قدرت باقل تقدیر بنحو 92 مليون م³، وان سعت كل السددين لا تزيد 25 مليون متر مكعب اي بنحو 30 % ، ناهيك عن العيوب الانشائية في التصميم طبقاً لتقريري (القضائي، 2006) [21] و (بوبضة، 2011) [22]، (عاشر، 2022) [23]، وانه من المفترض ان يكون هناك سد ثالث حسب ما اقررتته شركة هيدروجكت وما اوصت به شركة ستوكى جنوب القبة عند سيرة الوشكة للتقليل من شدة الجريان الذي بلغ اقصى قمية جريان 3125 م/ثا، وزيادة في موصفات المفيض 890 م³/ثا حتى يكون قادر على تصريف جريان السيول مثل سيل دانيال، (عبد الوهبي، 2024)، هذا من الواجب تصميم السدود المائية والسدود التعويقية الصغيرة والمتوسطة وحسب ما مقترح من شركة الهيدروبروجت (1965) Hidroprojekat [24] و STOCKY (Hidroprojekat, 1972) [25] و شركة السويسرية استوكي (Hidroprojekat, 1972) [26]، كما من المفيد منظومة حماية مثل انشاء تحويلات في القطاع الوسط من الوادي الى الودية المجاورة الى وادي المعلق والوادي الناقلة، وتطوير السدود الرومانية لانه توفر فيها امكانية افضل لحفظ المياه والتربة (مراد وآخرون، 2020) [27].

د - تكرار حدوث الفيضانات : تشير الدراسات بتكرار حدوث فيضانات تاريخية عظى في غرب حوض البحر المتوسط مرة لكل 300 عام ومرة لكل 600 عام (Mariam Zachariah et al, 2023) [28]، وتشير دراسة (C. Sánchez-García, L. Schulte, 2023) [29] ووضح فترات تاريخية غنية بحدوث الفيضانات في جنوب شرق اسبانيا. وحسب دراسات (الحنفي

- [16]- محمد غازي الجنفي، محمود الصديق التواتي، 2016، إمكانية تحويل بحيرة مياه سد المحججة المؤقتة إلى مسطح مائي دائم في جنوب الجبل الأخضر، دراسة مائية تطبيقية في موسم أمطار 2013 – 2014، المجلة الليبية العالمية، العدد 10 أكتوبر 2016، المرج، ليبيا، ص 5-6.
- [17]- محمد سعيد كتامة، 1985، حفظ المياه والترية بدول شمال إفريقيا، معهد البحث والدراسات العربية، المنظمة العربية للثقافة والعلوم.
- [18]- نجاة محمد جبريل، 2012، دور حصاد المياه في تنمية الغطاء النباتي بالجبل الأخضر، مجلة الدولية لمركز البحوث الزراعية الليبية، ليبيا، 2012، 1235-1243، 12(S)، ص 3.
- [19]- التواتي، محمود الصديق، (2019)، الخصائص المورفومترية لأودية حوض بلطة الرملة في جنوب الجبل الأخضر، باستخدام تقنيات GIS، المؤتمر الجغرافي الخامس عشر، منشورات جامعة سرت، سرت، ليبيا.
- [20]- السليم ، محمد عز الدين ، رشا محمد ، (2012)، تقدير حجم الجريان السطحي والترسبات الجابية شمال العراق لغراض حصاد المياه باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية (2012)، المجلد (28)، الثامن والعشرون، العدد (1).
- [21]- القاضي، إبراهيم، 2006 ، حالة سدي وادي درنة وخطورة الوضع. وزارة الموارد المائية، تقرير غير منشور.
- [22]- بوبضة، عبد الجود ابوبكر، 2011، تقرير حول الأخطار المحتملة لفيضانات وادي درنة وسبل تفاديه، الجمعية الليبية للتخطيط والتنمية المستدامة، نشر في موقع <https://lapsd.wordpress.com/>.
- [23]- الجنفي، محمد غازي، التواتي، محمود الصديق ، (2016) إمكانية تحويل بحيرة مياه حفرة بو علي الفرجاني إلى بحيرة دائمة في جنوب الجبل الأخضر، في كتاب المؤتمر العلمي الرابع للبيئة والتربية المستدامة بالمناطق الجافة وشبه الجافة خلال الفترة 20-22 نوفمبر 2016، تحرير صالح الشيخي، خليفة عبد الكريم، جامعة اجدابيا – ليبيا. ص 141 – 154.
- [24]- Hidroprojekat, 1965. Wadi Derna Projekt, Water Development Study on the Wadi Derna Basin, Hydro-Engineering project I, Report.
- [25]- Hidroprojekat, 1972. Wadi Derna Projekt, Flood Protection of Derna Town, Volume 1.1, Hydrology and Alluvium of Derna Confluence,Final Design.
- [26]- STOCKY, 2003. Determination of the 1'000- year flood of Derna andBu Mansur Reservoirs. Hydrology Report. STUCKY SwissEngineering..
- [27]- بوراس، مراد ميلاد (2020)، عيسى، محمد صالح ، الجنبي، معي الدين ، تأثير السدود التعويقية واستخدام أراضي المنحدرات شبه الجافة على الجريان السطحي فقد التربة ببعض أودية جنوب الجبل الأخضر-ليبيا، مجلة المختار للعلوم، 35 (1): 69 – 83. 2020.
- [28]- Mariam Zachariah, Vassiliki Kotroni, Lagouvardos Kostas, Clair Barnes, Joyce Kimutai, Sarah Kew, Izidine Pinto, Nadia Bloemendaal, Wenchang Yang, Maja Vahlberg, Roop Singh, Lisa Thalheimer, Friederike Otto, Review authors: Sjoukje Philip, Rana El Hajj, Celine El Khoury, Sara Walsh, Dominika Spyratou, Eleni Tezapsidou, Sanna Salmela-Eckstein, Julie Arrighi, (2023), Interplay of climate change exacerbated rainfall, 5. يعني أهلي المناطق الجافة وشبه الجافة من نقص حاد في الموارد المائية، من المهم الاهتمام بإنشاء المزيد السدود المائية على غرار سد ام وثاب لتأمين المياه خلال فصل الجفاف لاستخدامات المختلفة.
- المراجع**
- [1]- مصلحة الارصاد الجوي طرابلس، 2022.
- [2]- بوراس، مراد ميلاد (2020)، عيسى، محمد صالح ، الجنبي، معي الدين ، تأثير السدود التعويقية واستخدام أراضي المنحدرات شبه الجافة على الجريان السطحي فقد التربة ببعض أودية جنوب الجبل الأخضر-ليبيا، مجلة المختار للعلوم، 35 (1): 69 – 83. 2020.
- [3]- STOCKY, 2003. Determination of the 1'000- year flood of Derna andBu Mansur Reservoirs. Hydrology Report. STUCKY SwissEngineering..
- [4]- Hidroprojekat, 1965. Wadi Derna Projekt, Water Development Study on the Wadi Derna Basin, Hydro-Engineering project II, Appendices
- [5]- Franlab, consulting, (1976), Annex 2, Hydrology,Wadi Muallaq- Upstream station, legend of flood recordings, record 1974/1975
- [6]- الجنفي، محمد غازي، وأخرون (2020)، "أبحاث ودراسات ميدانية تطبيقية في جغرافيا و موارد مياه إقليم الجبل الأخضر في ليبيا" ، منشورات جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا. ص 1243.
- [7]- الجنفي، محمد غازي، والتواتي (2024)، "رصد وتوثيق حالات طقس وجريان مياه سيل في أودية أحواض الجبل الأخضر في ليبيا، دراسات مائية بيئية ميدانية تطبيقية،" ، كتاب تحت النشر، جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا.
- [8]- محمد إبراهيم محمد شرف، 2015، المراجع في نظم المعلومات الجغرافية، دار المعرفة الجامعية، الأسكندرية، ص 144 – 145.
- [9]- Rohlich, P. (1974), geological map of Libya 1:250000, Sheet N I 3415 , Ibayda, E plana Tory Booklet, (Industrial Research Centre), Tripoli , 1974, P. 58. - Geological map of Libya 1:250000, sheet NI , AL Bayda and Darnah(Industrial Research Center) Tripoli.
- [10]- سعيد ادريس نوح، 2014، مناخ الجبل الأخضر، منشورات جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا. ص 125 – 159.
- [11]- مصلحة الارصاد الجوي طرابلس، 2023.
- [12]- الطائي، مجید عبود، 1989، الجيولوجيا الهندسية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية الهندسة، جامعة البصرة، العراق.
- [13]- عاشور، عبد الوهبي عبد العزيز عاشور، 2024، كارثة فيضان دانيال على مدينة درنة بين الاهتمال والتحذيرات والتوصيات السابقة، كتاب بحث المؤتمر العلمي الأول حول اساليب الوقاية والمواجهة لأخطار السيول في المناطق الجافة وشبه الجافة، بنغازي 20 – 22 فبراير 2024م، بنغازي، ص 364.
- [14]- عاشور، عبد الوهبي عبد العزيز عاشور، 2024، المراجع السابق.
- [15]- محمد غازي الجنفي، محمود الصديق التواتي، 2015، إمكانية تحويل بحيرة مياه سد الدواي المؤقتة إلى مسطح مائي دائم في جنوب الجبل الأخضر، دراسة مائية تطبيقية في موسم أمطار 2013 – 2014، مجلة العلوم والدراسات الإنسانية، المرج، العدد 9 ديسمبر 2015، المرج، ليبيا، ص 9.

[32]- التواتي، محمود الصديق، 2024، حالات امتلاء بحيرة بلطة الرملة خلال الفترات 1986-2018 و 2022-2023، باستخدام التقنيات الحديثة، مجلة الدراسات الجغرافية، المجلد 27، العدد 03 ، يونيو 2024.

exposure and vulnerability led to widespread impacts in the Mediterranean region,

[29]- C. Sánchez-García, L. Schulte, Historical floods in the southeastern Iberian Peninsula since the 16th century: Trends and regional analysis of extreme flood events, *Global and Planetary Change* 231 (2023) 104317.

[30]- الحنفي، محمد غازي، وأخرون (2020)، "أبحاث ودراسات ميدانية تطبيقية في جغرافيا و موارد مياه حوض إقليم الجبل الأخضر في ليبيا"، منشورات جامعة عمر المختار، البيضاء، ليبيا. ص 1243.

[31]- الحنفي، محمد غازي، نوح، سعيد ادريس، 2012، المتوسط المكافى للهطول المطري والتقدير الكمي للتساقط على حوض الجبل الأخضر،

ملحق الصورة



صورة (2): انهيار سد بو منصور من اثر الفيضان المدمر 04/10/2023



صورة (1): سد بو منصور عام 2007



صورة (4): انهيار سد البلاط اثر فيضان دانيال.



صورة (3): سد البلاط عام 2007



صورة (5) سد وادي الدوای، سد الدوای ممتلأ بمياه سيل ٢٠ نومبر ٢٠٢٤، على اليسار املاء بحيرة السد عقب عاصفة دانیال لاحظ توسيع مجرى مصرف بحيرة السد نتيجة لتدفق مياه الوادي.



صورة (7) انهيار سد تعويقي حجري في منطقة الجبارات شرق الفايدية مزرعة ، ابعاد السد الطول $100 \times$ العرض 4 م \times الارتفاع 2 م، المنسوب 192 م، تاريخ الصورة، 12 اغسطس 2024.


صورة (6) سد تعويقي صندوقی (قابیونات) في وادي الحمر في منطقة بوذراع جنوب منطقة ملودة، ابعاد السد الطول $350 \times$ العرض 4 م \times الارتفاع 2 م، المنسوب 650 م، تاريخ الصورة، 15 سبتمبر 2023



صورة (9) انهيار سد تعويقي حجري في احد روافد وادي الدوای بالقرب من الكسارة جنوب منطقة القبة ، تاريخ الصورة، 12 اغسطس 2024.

صورة (8) سد تعويقي حجري في منطقة بوذراع جنوب منطقة القبة ، ابعاد السد الطول $35 \times$ العرض 6 م \times الارتفاع 8 م، المنسوب 192 م، تاريخ الصورة، 12 اغسطس 2024.

	
<p>صورة (11) انهيار سد تعويقي صندوقي ، بعد سد بمنصور على الجانب الايسر (وادي سليمان)، ابعاد السد الطول 50م × العرض 10م × الارتفاع 7م ، منسوب السد 192م، تاريخ الصورة، 04 اكتوبر 2023</p>	<p>صورة (10) سد تعويقي صندوقي (قابيونات) في احد روافد وادي درنة (وادي المنحر) بعد سد بمنصور على اليمين، ابعاد السد الطول 35م × العرض 6م × الارتفاع 8م، المنسوب 192م، تاريخ الصورة، 14 اغسطس 2024</p>
	
<p>صورة (13) انهيار سد تعويقي حجري (الاول) ، في وادي المرطط شرق منطقة القيقب، الطول 250م × العرض 5م × الارتفاع 2م، منسوب الارتفاع 666م، تاريخ الصورة، 14 اغسطس 2024</p>	<p>صورة (12) انهيار سد تعويقي حجري (الثاني) ، في وادي المرطط شرق منطقة القيقب، تاريخ الصورة، الطول 200م × العرض 4م × الارتفاع 1.6م، منسوب الارتفاع 651م، تاريخ الصورة 14 اغسطس 2024</p>
	
<p>صورة (15) سد روماني قديم في منطقة الحمامات</p>	<p>صورة (14) انهيار سد تعويقي حجري (الثاني) ، في وادي المرطط شرق منطقة القيقب، الطول 200م × العرض 4م × الارتفاع 1.6م، منسوب الارتفاع 666م، تاريخ الصورة، 12 اغسطس 2024</p>

	
<p>صورة (18): عبارة وادي الحمر حوض درنة جنوب منطقة القبة، ابعاد العبارة العbara 7 م × 10 م × 30 م، تاريخ الصورة 15 سبتمبر 2023</p>	<p>صورة (18): عبارة وادي الحمر حوض درنة جنوب منطقة القبة، ابعاد العبارة العbara 7 م × 10 م × 30 م، تاريخ الصورة 15 سبتمبر 2023</p>
	
<p>صورة (21): عبارة وادي العكي حوض اللوب جنوب منطقة البياضة، ابعاد العbara 45 م × 7 م × 35 م ، ثلاثة فتحات . رغم كبر حجمها لا تعد غير كافية لتمرير مياه الوادي. عرض العbara حوالي 50 م</p>	<p>صورة (20): عبارة وادي العكي حوض اللوب جنوب منطقة البياضة، ابعاد العbara 45 م × 7 م × 30 م، تاريخ الصورة 27 اكتوبر 2023</p>
	 <p>منطقة المخيلي بعد الفيضان ، لاحظ أثر الفيضان الأرض رطبة وجري الرئيسي لوادي الرملة تظهر رواسب الحصوية البيضاء في قاع المجرى، الطريق العام وعبرة المخيلي.</p>
<p>صورة (23): انحراف مجرى وادي الرملة الى وادي الصيد الذي توقف عن تصريف مياه الوادي طيلة السنوات الماضية بسبب الطريق العام الذي انشئ في الثمينيات القرن الماضي.</p>	<p>صور (22) منطقة المخيلي واثر الفيضان واضح على اطراف المنطقة، الطريق العام يعمل سد اثناء الفيضانات مما يسبب في غمر المنطقة. عقب فيضان 27 سبتمبر 2018</p>



صورة (25): حفرة بو علي الفرجاني بعد امتلاعها بمياه عاصفة يوم الاحد الموافق 27 نوفمبر 2022، تاريخ الصورة 24 ديسمبر 2022.

صورة (24): فيضان وادي الرملة في منطقة المخيلي، لا حظ عمر مساحات واسعة غرب المنطقة المحلات ومحطة البنزين وقطع الطريق العام غرب العبارية التي ترتفع عن منسوب سرير الوادي حوالي 8 متر. 11/09/2023. المصدر: <https://www.reuters.com/world/mediterraneans-devastating-storm-daniel-may-be-harbinger-storms-come-2023-09-12/>



صورة (27): ارتفاع جسم السد عند القطع اليمين

صورة (26): انهيار سد المحجة



صورة (29): الجانب اليمين من سد العكي، ارتفاع السد 6 متر، 2023/10/27

صورة (28): انهيار سد العكي جنوب منطقة البياضة، طول القطع حوالي 30 متر. تاريخ الزيارة 2023/10/27

حامل الشاخص : فتحي الدرسي 	 اجراء الق
صورة (31): انهيار سد القوي جنوب منطقة البياضة، طول القطع حوالي 40 متر. تاريخ الزيارة 27/10/2023 2023/10/27	صورة (30): انهيار سد القوي جنوب منطقة البياضة، طول القطع حوالي 40 متر. تاريخ الزيارة 27/10/2023 2023/10/27

^I - محمد سعيد كنانة، 1985، حفظ المياه والتربة بدول شمال افريقيا، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للثقافة والعلوم.

^{II} - Jonathan C. L. Normand , Essam Heggy ,2024, Assessing flash flood erosion following storm Daniel in Libya, natural communication,